


**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO VOLKSWAGEN VENTO LRK 978.**

- Reemplazo de homocinética lado rueda.
- Reemplazo de homocinética lado caja.
- Retenes de caja.
- Aceite de caja sintético.
- Bomba de agua.
- Tensor móvil Poli - V.
- Correas auxiliares.
- Mano de obra y repuestos originales o primera marca incluidos.
- CHASIS N°: 3VWBG6166CM115100.
- MOTOR N°: CBT269719.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.



CARELINO GERMÁN
JEFE DE AUTOMOTORES
GERENCIA DE SEGURIDAD
S.E. CASA DE MONEDA



Wojciech Szewski
Gerente de Seguridad,
Logística y Mantenimiento
S.E. CASA DE MONEDA

