



Ref Expediente N°32604

Buenos Aires

Circular N° 3

Licitación Pública 650

Con relación al expediente de la referencia por la contratación de CLIMATIZACION SECTOR CORTE E INSPECCION DE BILLETES GALPON 3.

CONSULTA

Electricidad

- > Se comprobó la distancia del tendido del cableado desde el TBGT hasta los tableros de Termomecánica
- > Por pliego se indica un cable de $3 \times 185 + N + T$
 - a. Cotizamos por pliego un solo cable o
 - b. Aprovechar el cable existente de 3×120 y sólo cotizar el adicional para cubrir la necesidad del proyecto, que serían cables unipolares libres de halógenos subterráneos
 - c. En ambos casos hay que considerar un adicional de bandejas.

Termomecánica

Nos encontramos con variaciones de infraestructura que, a nuestro criterio, deben ser analizadas por el proyectista.

> Sector 3 -

- a. Se colocaron vidrios por donde deberían ingresar las bocas de inyección del sector interno y, en el sector externo, hay un portón que dificulta la colocación de dos rejillas.
- b. Solicitaron que ingresemos por sobre el techo que bajaron y se pongan conductos flexibles y difusores (altura del cielorraso 3460mm). Lo anteriormente mencionado encarece técnica y económicamente la solución, por favor confirmar alternativa a seguir.

> Sector 2 - Para poder llegar con los conductos que van por el exterior de la nave hay que atravesar un depósito. Esto encarece técnica y económicamente la solución, favor de clarificar dichas interferencias.

- a. Para ingresar al depósito hay interferencia de una bandeja porta cables y una cañería de aire comprimido
- b. Además, hay que cortar algunos perfiles
- c. Se retiró cielorraso desmontable, en todo el sector 2, se deben rediseñar los conductos y difusores.

> Sector 1 - Favor de confirmar los cambios mencionados debajo, para poder ajustar nuestra oferta técnica ya que dichos cambios afectan en contrapresión.

- a. Se redujeron la superficie a climatizar en sector con cielo raso.
- b. Se retiró el cielo raso desmontable, en todo el sector 1, se deben rediseñar los conductos y difusores.

h

> Sector exterior de UTAs - Ratificar o rectificar interferencias en el Sector 3

a. Construyeron un recinto que dificulta la distribución de los conductos del Sector 3.

RESPUESTA

En cuanto a las consultas realizadas sobre el proyecto, se ratifica que se debe respetar las especificaciones técnicas del pliego. Para que el caso que se considere distintas alternativas de resolución para el mismo, estas deberán ser explicitadas en la oferta y con la incidencia económica que corresponda a cada una de ellas.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de el/la Licitación Pública 650



FABIAN GARCIA
COMPRAS NACIONALES
GERENCIA DE COMPRAS
S.E. CASA DE MONEDA



Dr. MAURICIO SOKOLOWSKI
Jefe de Sección Adquisiciones
Gerencia de Compras
S.E. CASA DE MONEDA

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085
(C 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TEL: (0541) 5776 - 3400 y líneas rotativas TEL - FAX: (0541) 5776 - 3400
cmcompras@casademoneda.gob.ar
www.casademoneda.gob.ar