



Ref. Expediente 33688

BUENOS AIRES,

CIRCULAR N° 1
CONCURSO DE PRECIOS N° 2995

Con relación al expediente n° 33688, por el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DETECCIÓN TEMPRANA INCENDIOS y atento a la consulta realizada por parte de una firma interesada en cotizar, se emite la presente circular.

S. E. CASA DE MONEDA informa que se procede a prorrogar la fecha de apertura de ofertas para el 17/05/24 a las 15:30 hs.

CONSULTAS:

- 1) En relación el ítem 3; la reposición de los posibles repuestos necesarios para la puesta en valor del edificio Retiro, se cotizarán para su recambio luego de realizados los trabajos de reparaciones?

A large, handwritten, stylized mark resembling the letter 'D' or a similar symbol, located in the bottom left corner of the page.



- 2) En relación el ítem 3; la reposición de los posibles repuestos necesarios para la puesta en valor del edificio Don Torcuato, se cotizarán para su recambio luego de realizados los trabajos de reparaciones?
- 3) En relación al ítem 3; ¿Casa de Moneda cuenta con un listado de repuestos a proveer (tanto para Retiro como de Don Torcuato) en caso que estos deban ser cotizados junto con la mano de obra de puesta en valor?
- 4) ¿En relación a los ítems 1, 2 y 3, es necesario contar con las claves de operación y programación, como también el proyecto de cada instalación que se genera en el software SecuriFire Studio a los efectos de poder hacer cambios y reparaciones de cada sistema, Casa de Moneda entregara el proyecto de la central de Retiro y de la central de Don Torcuato en su última versión?
- 5) ¿Para el caso de documentación certificada digitalmente, adjuntaremos a la oferta la copia simple y enviaremos por mail la misma con certificación electrónica, es correcto este procedimiento?

RESPUESTAS:

Relacionado con las consultas realizadas, se detalla lo siguiente. A saber:

El mantenimiento correctivo relacionado con al ítem 3 corresponde solamente a la Planta Retiro y los activos / pasivos a reparar son los siguientes:

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.



- Reemplazar el tramo de cableado estructurado entre el Archivo General y Depósito de Tintas, aproximadamente 70 metros de cable (el mismo debe ser bajo norma).
- Reparar las fallas del aspirador del Tesoro 19 ambas cañerías (limpieza, ajuste y calibración).
- Componer las fallas del aspirador del sector ex AFI ambas cañerías (limpieza, ajuste y calibración). En relación a las consultas realizadas, se responde lo siguiente. A saber:

Pregunta 1: Respuesta: Si los elementos a reemplazar no se encuentran detallados en lo testado anteriormente, los mismos deberán ser cotizados para su recambio luego de las tareas correctivas / preventivas.

Pregunta 2: Respuesta: Ídem punto 1.

Pregunta 3: Respuesta 3: -Reemplazar el tramo de cableado estructurado entre el Archivo General y Depósito de Tintas, aproximadamente 70 metros de cable (el mismo debe ser bajo norma).

-Reparar las fallas del aspirador del Tesoro 19 ambas cañerías (limpieza, ajuste y calibración).

0



-Componer las fallas del aspirador del sector ex AFI ambas cañerías (limpieza, ajuste y calibración).

Pregunta 4: Respuesta 4 : Oportunamente se proveerá lo solicitado para su correcta administración.

Pregunta 5: Respuesta 5: Deberán adjuntar a la oferta la documentación con su certificación digital impresa.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios n° 2995.

PAULA MOYA
Gerencia de Compras
S.E. CASA DE MONEDA

PABLO ALVAREZ
JEFE DE SECCION SERVICIOS
COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA