

Foja 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PEUGEOT 407 HID 862 (CÓDIGO DE ARTÍCULO 51471726).

- CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN ORIGINAL, BOMBA DE AGUA ORIGINAL, CORREA AUXILIAR ORIGINAL CON MANO DE OBRA INCLUIDA DEL VEHÍCULO PEUGEOT 407 HID 862
CHASIS N° VF36D3FYH9L000121.
MOTOR N° 10LJ431696930.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.

