



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIÓN
BLINDADO MERCEDES BENZ DOMINIO DRB 425 (CÓDIGO DE ARTÍCULO
51313468).**

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INTERIOR DE CAMIÓN BLINDADO MERCEDES BENZ 1620 DOMINIO DRB 425. DESMONTAR ASIENTOS DE INTERIOR COMPLETO PARA REPARACIÓN DEL MISMO, PAREDES, TECHO, COLOCACIÓN DE ANTIÓXIDO EN SU TOTALIDAD, COLOCACIÓN DE PRODUCTO ACÚSTICO PARA DISMINUIR RUIDO EN CABINA Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR DE CARROCERÍAS UNDERPLASTIC. CON MANO DE OBRA, MATERIALES Y PINTURAS INCLUIDOS.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.


E. Blaszcowski
Gerente de Seguridad,
Logística e Higiene
S.E. CASA DE MONEDA



ANABEL AMADO
AREA COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA



