


S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda


CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1
EXPEDIENTE N°: 31.008

Con relación al pliego de pedido de cotización de la contratación DIRECTA POR BAJO MONTO N° 3152 por el servicio de REPARACION DE VEHICULOS con fecha de recepción de ofertas el 08/07/2020 a las 18:00 hs. Se adjuntan especificaciones técnicas de ambos renglones.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones del Directa por Bajo Monto N° 3152.

Buenos Aires,


Lic. LORENA RUIZ IBANEZ
JEFA DE SECCION
COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA


Dra. SILVIA E. BRUNENGO
JEFA DE AREA DE COMPRAS NACIONALES
S.E. Casa de Moneda


Dra. ANDREA LAPADULA
- COMPRAS
S.E. CASA DE MONEDA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PEUGEOT 407 HD 860:

CODIGO DE ARTÍCULO N° 51471718

- CAMBIO DE RÓTULAS INFERIORES DELANTERAS.
- CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS.
- CAMBIO DE CAZOLETAS CON CROCODINA.
- MANO DE OBRA Y REPUESTOS NUEVOS INCLUIDOS, ORIGINALES O PRIMERA MARCA.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VOLKSWAGEN VENTO
LRK 979 CODIGO DE ARTÍCULO N° 51472225

- CAMBIO DE DOS CORREAS AUXILIARES.
- CAMBIO DE 4 RODILLOS.
- CAMBIO DE DOS TENSORES AUTOMÁTICOS.
- CAMBIO DE BOMBA DE AGUA.
- CAMBIO DE REFRIGERANTE.
- MANO DE OBRA Y REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES O PRIMERA MARCA INCLUIDOS (NO INDUSTRIA CHINA).
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.