

### Anexo de Especificaciones Técnicas

# Nº DE ARTÍCULO: 51314480

 <u>DESCRIPCION</u>: Renovación de habilitación de aparatos sometidos a presión - TANQUES ACUMULADORES DE AIRE.
 Según Resolución 231/96 y sus modificatorias, según las tareas descriptas en especificación técnica.

Cantidad da carda la carda 2 TANIOLIES

<u>Cantidad de recipientes:</u> 3 TANQUES. <u>Ubicación:</u> Planta Don Torcuato – Colectora este de Ruta Panamericana Km. 26.5

### El oferente deberá realizar:

Control de espesores por ultrasonido, Control de funcionamiento de los elementos de seguridad - ) Calibración de válvula de seguridad con acta de calibración, Inspección visual externa.

Las preparaciones, limpieza, juntas accesorias, respuestas y puesta en servicio luego del ensayo del equipo, serán realizadas en forma conjunta con el proveedor.

### Además deberá presentar ante la OPDS:

La documentación para la **renovación** de la habilitación, según lo que corresponda acorde al siguiente detalle:

- Nota solicitando fecha al OPDS para las pruebas.
- Nota Solicitud.
- Declaración Jurada
- Formulario F
- Liquidaciones Por la empresa y por el profesional.
- · Acta de verificación original.
- Toda otra documentación que exija o actualice la normativa de la OPDS.

Lic. Merio Caro Jefe Seguridad e Higiene S.L. CASA DE MONEDA

Lic. Daniel Martin z Gerento de Recursos Flutanos S.B. CASA DE MONEJA



# TANQUES DE ACUMULACIÓN DE AIRE – PLANTA DON TORCUATO RENOVACION.

Ubicación: Galpón N°2 pasillo Dalmar


Tanque N° 1:


Marca: Atlas Copco

Presión de trabajo: 7.5 kg/cm2

Presión de prueba: 11.25 kg/cm2

Volumen: 0.320 m3





Ubicación: Galpón N°2 pasillo Dalmar

Lic. Daniel Martinez Gerente de Redesand (1919) S.E. CASA DE MONEDA Lic. Mario Caro Jefe Seguridad e Historie S.E. CASA DE MONEDA




Tanque N° 2:


Marca: Zesra

Presión de trabajo: 7 kg/cm2

Presión de prueba: 11 kg/cm2

Volumen: 0.100 m3





Lic. Daniel Martinez Cerente de Recursos Humano Sec. CASA DE INCIREDE

Lic. Mario Caro
Jefe Sugurdad o Highene
S.L. Cash DE MOTTOR

A

Ubicación: Taller de mantenimiento


Tanque N° 3:


Marca: Loidi

Presión de trabajo: 5 kg/cm2

Presión de prueba: 7.5 kg/cm2

Volumen: 0.500 m3





Lic. Paniol Marrinez
Smalle de Pessire de Monetos
S.E. CASA DE MONEDA

Lic. Mario Caro





## Anexo de Especificaciones Técnicas

N° DE ARTÍCULO: 51465058

**<u>DESCRIPCION:</u>** Estudio de equipos sometidos a presión - TANQUES ACUMULADORES DE AIRE. Según Resolución 231/96 y sus modificatorias, según las tareas descriptas en especificación técnica.

Cantidad de recipientes: 1 TANQUE.

Ubicación: Planta Don Torcuato - Colectora este de Ruta Panamericana Km. 26.5

### El oferente deberá realizar:

Medición de espesores, ensayos no destructivos (P.H.), control de elementos de seguridad.

las preparaciones, limpieza, juntas accesorias, respuestas y puesta en servicio luego del ensayo del equipo, serán realizadas en forma conjunta con el proveedor.

### Además deberá presentar ante la OPDS:

La documentación para su habilitación y/o extensión de su vida útil, según lo que corresponda acorde al siguiente detalle:


- Nota Solicitud.
- Solicitud de fecha de aviso de inspección.
- Declaración Jurada
- Formulario F
- Liquidaciones Por la empresa y por el profesional.
- Acta de verificación original.
- Plano en film poliéster con detalle del equipo.
- Registro de recipientes sometidos a presión.
- Toda otra documentación que exija o actualice la normativa de la OPDS.

Pr.

# Tanques de acumulación de aire planta Don Torcuato PARA HABILITAR

Ubicación: Galpón 3 chapa patente

Volumen:







Jose Sepurican e Figiene S.L. CASA DE MONEDA

> Lic. Daniel Martine. Serente de Recursos finances S.E. CASA DE MONSY.

7/