



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

"2019- AÑO DE LA EXPORTACION"

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1

EXPEDIENTE N° 30.363

Por la presente ante las consultas efectuadas para la Contratación Directa Simplificada n° 289, por el servicio de MANT. SERV. TECNICO UPS se emite la presente circular.

CONSULTA 1.

Un posible oferente manifiesta que necesita detalles del equipo ups sobre el cual debe realizarse el servicio técnico solicitado.

RESPUESTA 1.

Se adjuntan especificaciones técnicas.

La presente circular forma parte integral del pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Directa Simplificada n° 289.

Buenos Aires,

Dra. Silvia E. Brunengo
Área de Compras Nacionales
S. E. Casa de Moneda




Especificaciones técnicas

Servicio de diagnóstico y mantenimiento preventivo para una UPS Eaton 9E 10 KVA XL que posee conectados 3 bancos de baterías, de 20 baterías cada uno, modelo de batería - Visión CP1270 - 12v 7AH.

Tareas a realizar:

- Control de sala de UPS.
- Verificación de condiciones ambientales.
- Verificación de instalación eléctrica asociada al equipo de UPS.
- Limpieza interna y externa.
- Verificación de partes.
- Control de componentes.
- Ensayo en banco de baterías.
- Medición de batería por batería.
- Pruebas funcionales en todos sus modos.
- Verificación de ventiladores.
- Verificación de alarmas activas.
- Puesta en servicio final.
- Informe técnico detallado por diagnóstico con propuestas de mejora.

Podrán participar de la compulsa únicamente aquellas personas/empresas que acrediten experiencia en la instalación configuración y reparación de UPS Eaton 9E 10 KVA XL. A fin de corroborar dicha experiencia será válido presentar certificados expedidos por la empresa o su representante local.


Martín Peña
Jefe de Área
Tecnología de la Información
S.E. CASA DE MONEDA