

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CITROËN  
BERLINGO LLC 111**

**CÓDIGO DE ARTÍCULO 51472292**

- CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN COMPLETA ORIGINAL, BOMBA DE AGUA ORIGINAL, CORREA AUXILIAR ORIGINAL, PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, REFRIGERANTE, PARRILLAS DE SUSPENSIÓN DELANTERAS, SERVICE COMPLETO (ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, AIRE, POLEN Y COMBUSTIBLE) CON MANO DE OBRA INCLUIDA.  
DATOS DEL VEHÍCULO: CITROËN BERLINGO DOMINIO LLC 111, CHASIS N° 8BCGC9HJCDG507574, MOTOR N° 10JBED0006564.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.



