

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO RENAULT KANGOO OFR 769

CÓDIGO DE ARTÍCULO 51472250

- REEMPLAZO DE CARBONES Y BOBINADO DE MOTOR DE FORZADOR DE CALEFACCIÓN, LIMPIEZA DE CUERPO DE MARIPOSA Y CAMBIO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE HOMOCINÉTICAS, REPARACIÓN DE CREMALLERA Y ALINEACIÓN, CON MANO DE OBRA INCLUIDA.
DATOS DEL VEHÍCULO: RENAULT KANGOO DOMINIO OFR 769, CHASIS N° 8ª1KC1305FL358268, MOTOR N° K4MJ730Q140301.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.


Careglio Germán
Jefe
Automotores
S.E. CASA DE MONEDA

A.m.g

ANABEL AMADO
AREA COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
VOLKSWAGEN BORA LRK 976

5

CÓDIGO DE ARTÍCULO 51472233

- REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR LADO CAJA Y LADO DISTRIBUCIÓN CON MANO DE OBRA INCLUIDA.
DATOS DEL VEHÍCULO: VOLKSWAGEN BORA DOMINIO LRK 976, CHASIS N° 3VWSW49M7CM047285, MOTOR N° AXR352315.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.


Careglio Germán
Jefe
Automotores
S.E. CASA DE MONEDA

A. m. q

ANABEL AMADO
AREA COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
PEUGEOT PARTNER LXU 801

CÓDIGO DE ARTÍCULO 51472276

- REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAZOLETAS, BIELETAS, BUJE DE MOTOR, RULEMÁN DE PALIER, REPARACIÓN DE SEMIEJE, COLUMNA DE DIRECCIÓN CON TRICETA Y CREMALLERA CON MANO DE OBRA INCLUIDA. DATOS DEL VEHÍCULO: PEUGEOT PARTNER DOMINIO LXU 801, CHASIS N° 8ADGJN6ACDG525170, MOTOR N° 10D8WH0008386.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.


Careglio Germán
Jefe
Automotores
S.E. CASA DE MONEDA

A.m.g

ANABEL AMADO
AREA COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA



