


REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MERCEDES BENZ
MINIBÚS LHY 744 CÓDIGO N°51472306

- PLACA Y DISCO DE EMBRAGUE.
- VOLANTE BIMASA DE EMBRAGUE.
- CRAFTODINA HIDRAULICA.
- BOMBA DE PEDAL DE EMBRAGUE.
- MANO DE OBRA Y REPUESTOS NUEVOS INCLUIDOS, ORIGINALES O PRIMERA MARCA.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom left of the page.