



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VOLKSWAGEN BORA
LRK 977 CODIGO DE ARTÍCULO N° 51472241

- PLACA Y DISCO DE EMBRAGUE.
- VOLANTE BIMASA DE EMBRAGUE.
- TUBO GUÍA.
- RULEMÁN DE EMPUJE.
- MANO DE OBRA Y REPUESTOS NUEVOS INCLUIDOS, ORIGINALES O PRIMERA MARCA.
- PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.


SERGIO CERMÁN
JEFE DE AUTOMOTORES
GERENCIA DE SEGURIDAD
S.E. CASA DE MONEDA


Ezequiel Cieniaszewski
Gerencia de Seguridad,
Salud e Higiene
S.E. CASA DE MONEDA


Lic. Javier M. Araujo
Gerente de Logística y Distribución
S.E. CASA DE MONEDA


ANABEL AMADO
AREA COMERCIALES
S.E. CASA DE MONEDA



